

**LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO**

NIT. 19 436 276 – 7-IVA RÉGIMEN COMÚN  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA

## **CONJUNTO RESIDENCIAL DALI P.H**



### **INFORME TECNICO SISTEMA DE SELLOS PUNTUALES EN CARRAPLAST TORRE 32 APTO 101**

**LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO  
CONTRATISTA**

**08 DE JUNIO DEL 2021.**

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)  
[CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM](mailto:CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM)  
[GRUPOLEMA24@GMAIL.COM](mailto:GRUPOLEMA24@GMAIL.COM)

**DE:** Luis Eduardo Martínez Arévalo, CONTRATISTA

**PARA:** ACONJUNTO RESIDENCIAL DALI P.H  
ADM. ELIANA SANDOBLA

**ASUNTO:**

**INFORME TECNICO SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PUNTUAL  
SOBRE TORRE 32**

El presente informe y de acuerdo con los parámetros internos de la firma contratista se realiza el proceso de indicación a la O.T 210604 en que se especifica los proceso y sistema de impermeabilización.

**1. LOCALIZACION Y TRATAMIENTO.**

se realiza la inspección de la superficie evidenciando las fisuras continuas y existentes en el muro de carrasplast para proceder a la limpieza de la superficie en el área de afectación, siguiendo con el tratamiento de protección con sistema iol ruhs por aspersión tipo leakseal y una vez efectuada el ultimo tratamiento se procede a realizar el acabo en pintura similar a la existente.

anexo fotográfico.



**LUISEDUARDOMARTINEZAREVALO**

. NIT. 19 436 276 - 7-IVA RÉGIMEN COMÚN  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA



Se entrega satisfactoriamente la fachada en ladrillo correspondiente a la torre 18 del conjunto residencial Dalí.

Atentamente

ING. ANYDER MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROYECTOS

Cordialmente,

LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO  
NIT. 19436276-7

Gerente general

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!  
INF-MAY27-DALI