

GERENCIA TECNICA

INFORME:

**ÁREA DE COORDINACIÓN
DE SUPERVISIÓN.**

MES: MAYO

AÑO: 2021

SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE 6 IN. DE LOS POZOS SANTA MARTHA I Y II A ACUEDUCTO EXISTENTE, INCLUYE INTERCONEXIÓN


SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LIMPIEZAS EN GENERAL, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y CURADO DE LOSAS DE CONCRETO DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II EN LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN QUE UNIRÁ LOS POZOS SANTA MARTHA I Y II A ACUEDUCTO CEDRAL-MATEHUALA.



APOYO TÉCNICO EN LA REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS DERIVADOS DE FUGA DE AGUA POTABLE EN TOMA DOMICILIARIA, CON UBICACIÓN EN CALLE REGULES FRENTE A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y EULALIO MTZ.



**SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN OFICINAS
UBICADAS EN CALLE BOULEVARD CARLOS LASSO ESQUINA CON CALLE
IGNACIO RAMÍREZ.**



APOYO TÉCNICO DE SUPERVISIÓN, DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE RECREATIVO.



SE ACUDIÓ A REALIZAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL DESAZOLVE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADA EN EL CUARTEL GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SALITRILLOS DEL REFUGIO EL CUAL FUE OCASIONADO DURANTE LAS AVENIDAS PLUVIALES QUE SE PRESENTARON EN EL TRANCURSO DEL MES.

