

LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO

. NIT. 19 436 276 – 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA

CONJUNTO RESIDENCIAL DALI P.H



INFORME OT 200109 REPARACIÓN TUBERIA CUARTO DE MAQUINAS LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO CONTRATISTA

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)
CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](https://www.instagram.com/grupo.lemma)

LUISEDUARDOMARTINEZAREVALO

. NIT. 19 436 276 – 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA

DE: Luis Eduardo Martínez Arévalo, CONTRATISTA

PARA: CONJUNTO RESIDENCIAL DALI P.H
ADMINISTRACION

ASUNTO: INFORME DE REPARACION REALIZADA.

De acuerdo con la solicitud realizada por la administración del conjunto residencial DALI se realiza revisión y generación de oferta económica para el desarrollo del mantenimiento parcial y puntual de afectaciones en las redes de suministro del conjunto residencial.

Como se evidencio en la visita de inspección se evidenciaba rotura y filtración de agua en la tubería de suministro a la salida de la red en el equipo de presión, por lo anterior se debió realizar el desempalme y remplazo del tramo de tubería afectado, generando el cambio de los accesorios y tuberías. Se remplaza el tramo afectado por un niple en acero inoxidable el cual brindara una mejor durabilidad y resistencia a las altas presiones que se evidencian en la salida del equipo de presión.

De acuerdo con lo evidenciado estas roturas constantes y en diferentes zonas de la red hidráulica se generan por el desgaste prematuro o por fatiga de los materiales, esta debido a las presiones generadas por los equipos de presión, los cuales funcionan con un sistema de arranque directo lo cual genera un incremento de presión inadecuado y constante.

Constructora Martínez adjunta registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas como soporte de los trabajos realizados así mismo ratificamos nuestro compromiso y respaldo con el conjunto DALI para los trabajos realizados y el apoyo técnico necesario para el buen desarrollo de estos.

LUISEDUARDOMARTINEZAREVALO

. NIT. 19 436 276 – 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



●○ REDMI NOTE 8
∞ AI QUAD CAMERA

ROTURA DE TUBERIA EN SALIDA EQUIPO PRESION.

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)

CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](#)

LUISEDUARDOMARTINEZAREVALO

. NIT. 19 436 276 - 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)

CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](https://www.instagram.com/grupo.lemma)

LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO

. NIT. 19 436 276 - 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA



TUBERIA Y ACCESORIOS REPARADO, ESTADO DE ENTREGA
INTERVECIÓN REALIZADA.

Cordialmente,


LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO
LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO
Teléfono 317 667 22 80

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)
CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](https://www.instagram.com/grupo.lemma)