

GERENCIA TECNICA

INFORME:

**ÁREA DE COORDINACIÓN
DE SUPERVISIÓN.**

MES: Octubre

AÑO: 2021

"BACHE CALLE ARROYO, SOCAVACIÓN A CAUSA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL".



"BACHE CALLE ARROYO, SOCAVACIÓN A CAUSA DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL".



"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERÍA DE PVC HCO EN DIÁMETRO DE 2", DE LA COLONIA HEROÍNAS, INCLUYE PREPARACIONES DE TOMAS Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL E INTERCONEXIÓN"

	LONGITUD
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	340.45
CARMEN CERDAN	483.68
PROL INDEPENDENCIA/PETRA MARTINI	103
LEONA VICARIO	383.58
MARGARITA MAZA DE JUAREZ	237.5
CALLE SOR JUANA INEZ	150.35
CALLE SIN NOMBRE (PARA LLEGAR AL K	82.15

1780.71 MTS LINEALES



"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO CON TUBERÍA DE PVC HCO EN DIÁMETRO DE 2", DE LA COLONIA HEROÍNAS, INCLUYE PREPARACIONES DE TOMAS Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL E INTERCONEXIÓN".

