



REPARACIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA DELEGACIÓN SAN MARCOS, TONILA. JALISCO.

CALLE LIBERTAD, FRENTE A LA IGLESIA SAN MARCOS EVANGELISTA:

DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO Y REPOSICIÓN DEL MISMO PARA REPARACIÓN DE FUGA SOBRE RED PRINCIPAL DE AGUA.

CALLE LIBERTAD, FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA EXHACIENDA DE SAN MARCOS:

DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO Y REPOSICIÓN DEL MISMO PARA REPARACIÓN DE FUGA SOBRE RED PRINCIPAL DE AGUA. COLOCACIÓN DE VÁLVULA Y TAPA DE REGISTRO MARCA "POLIBROCAL".



REPARACIONES EN CALLE RAMÓN CORONA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO.

CALLE RAMÓN CORONA:

DEMOLICIÓN DE HUELLAS DAÑADAS Y CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MALLA ELECTROSOLDADA. REPOSICIÓN DE EMPEDRADO.

- 27 METROS LINEALES DE HUELLAS
- 27 M² DE EMPEDRADO.



REPARACIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO.

ESQUINA, CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y JAVIER MINA:

REPARACIÓN DE BACHE EN CONCRETO ESTAMPADO. REPARACIÓN DE FUGA EN RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, Y REEMPEDRADO DEL ÁREA. COLOCACIÓN DE VÁLVULA Y TAPA DE CONCRETO ARMADO.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA:

DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO Y REPOSICIÓN DEL MISMO PARA REPARACIÓN DE FUGA SOBRE RED PRINCIPAL DE AGUA.

JARDÍN DE LA PRESIDENCIA:

COLOCACIÓN DE TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO DE FUENTE.