

GERENCIA TECNICA

INFORME:

**ÁREA DE COORDINACIÓN
DE SUPERVISIÓN.**

MES: ABRIL

AÑO: 2022

APOYO DURANTE REPARACION EN LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NUMERO 16 , A LINEA DEL ACUEDUCTO.



INICIO DE SEGUIMIENTOS A EXPEDIENTES PARA LA ASE RUBRO 2021.

SE LLEVO ACABO LA ACTA DE INICIO DE LA AUDITORIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. LA CUAL SE EFECTUA DE FORMA PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE S.L.P. PAR EL LLENADO DE INFORMACIÓN, CLASIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE OBRA, PARA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y TODO AQUELLO REFERENTE A OBRAS ENTREGADAS EN LA REVISIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

TRASLADO DE EXPEDIENTES DE OBRA PARA LA ENTREGA EN ARCHIVOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y FORMALIZACION DEL PERSONAL A CARGO DE LAS REVICIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2021.



APOYO EN MEDICION Y TOPOGRAFIA PARA LA REALIZACION DE REHABILITACIONES DE TUBERIA DE OCNDUCCION DEL POZO NUMERO 16 A ACUEDUCTO CEDRAL MATEHUALA



COLOCACION DE BYPASS PARA REDIRIGIR EL FLUJO ENTRE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, EN AMBOS ACUEDUCTOS; EN ZONAS CON VALLES Y CRESTAS, DONDE EL FENÓMENO DE AIREACIÓN EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA OBSTRUYE PARCIALMENTE EL FLUJO O DISMINUYE LA VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN EN ACUEDUCTOS VANEGAS CEDRAL CON INTENCION DE LA CORRECCIONES A PERDIDAS.



MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y PINTURA A CASETA DE CLORACION DEL POZO NUMERO 19





**INFORME:
ÁREA DE COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN.**

**MES: ABRIL
AÑO: 2022**

Elaboro.

Revisión.

Ing. Joel Blas Muñoz Loreda.
Coordinador de Supervisión.

Ing. Alonso Tobías García.
Gerente de Proyectos.

Vo Bo.

Recibido.

Ing. Mario Antonio Moran Cruz.
Gerente Técnico.

**Lic. Marcela Magdalena Cervantes
Morales.**
Coordinadora de Seguimiento a
Planes y Programas

Fecha: 13-MAYO-2022.