

GAFAS PARA SOLDAR GR14282



204011300

DESCRIPCIÓN

Gafas para soldar con 4 válvulas de ventilación, puede usarse con lentes graduados. Incluye lente sombra no. 6. Lentes frontales abatibles para realizar inspecciones del trabajo y lente protector frontal de policarbonato de sombra verde, con ventilación indirecta.

COLOR

Mica clara/ mica oscura.

MATERIALES

Estructura de PVC.

APLICACIÓN

- Uso en oxicorte y corte por plasma (PAC).
- Protección contra la luz intensa, rayos UV e infrarrojos.
- Para trabajos de soldadura a gas, soldadura con latón y cortes.

RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica.

ACLARACIONES

La información contenida en esta ficha es una guía para asistir al usuario en la correcta selección de su equipo de protección. **Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor** determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar.