


**ACCESORIOS**


**TAPA BPI**



DESCRIPCION	UVM m	UVE m	B mm	PVC	
				REF.	kg/m
TAPA BPI 100	1	4	100	2/1185	0,37
TAPA BPI 150	1	4	150	2/1186	0,50
TAPA BPI 200	1	4	200	2/1187	0,77
TAPA BPI 300	1	2	300	2/1188	1,10

Para montar la tapa no es necesario ningún accesorio debido a que se fija por presión.

**TAPA CURVA PLANA BPI**




DESCRIPCION	UVM ud	UVE ud	B mm	C mm	PVC	
					REF.	kg/ud
TAPA CPBPI 100	1	4	100	219	2/5194	0,18
TAPA CPBPI 150	1	4	150	217	2/5195	0,26
TAPA CPBPI 200	1	4	200	218	2/5198	0,43
TAPA CPBPI 300	1	4	300	217	2/5199	0,71

Para montar la tapa no es necesario ningún accesorio debido a que se fija por presión.

**Las tapas de los accesorios tienen el mismo diseño que la tapa correspondiente.**

**TAPA CURVA CONCAVA BPI**




DESCRIPCION	UVM ud	UVE ud	B mm	H mm	C mm	PVC	
						REF.	kg/ud
TAPA CPBPI 100	1	4	100	60	224	2/5202	0,18
TAPA CPBPI 150	1	4	150	60	224	2/5203	0,26
TAPA CPBPI 200	1	4	200	60	224	2/5204	0,43
TAPA CPBPI 300	1	4	300	60	224	2/5205	0,71

Para montar la tapa no es necesario ningún accesorio debido a que se fija por presión.

**Las tapas de los accesorios tienen el mismo diseño que la tapa correspondiente.**

**ACCESORIOS**

**TAPA CURVA CONVEXA BPI**



DESCRIPCION	UVM ud	UVE ud	B mm	H mm	C mm	PVC	
						REF.	kg/ud
TAPA CXBPI 100X60	1	4	100	60	234	2/5211	0,22
TAPA CXBPI 150X60	1	4	150	60	234	2/5212	0,30
TAPA CXBPI 200X60	1	4	200	60	234	2/5213	0,49
TAPA CXBPI 300X60	1	4	300	60	234	2/5214	0,65

Para montar la tapa no es necesario ningún accesorio debido a que se fija por presión.




Las tapas de los accesorios tienen el mismo diseño que la tapa correspondiente.

**TAPA FINAL TFBPI**




DESCRIPCION	UVM ud	UVE ud	B mm	H mm	PVC	
					REF.	kg/ud
TFBPI 100X60	1	1	100	60	2/4395	0,09
TFBPI 150X60	1	1	150	60	2/4800	0,13
TFBPI 200X60	1	1	200	60	2/4396	0,15
TFBPI 300X60	1	1	300	60	2/4838	0,21

Para montar la tapa final es necesario utilizar 2 tornillos referencia 2/6467 (producto embalado en bolsas de 50).



**ACCESORIOS**

**JUNTA DE UNIÓN BPI**




BPI JU 60

DESCRIPCION	UVM ud	UVE ud	H mm	PVC	
				REF.	kg/ud
J/UNION BPI 60	1	125	41	2/2061	0,05

Para montar la junta de unión H60 es necesario utilizar 2 tornillos referencia 2/6467 (producto embalado en bolsas de 50).

**JUNTA DE UNIÓN ARTICULADA BPI**




UA BPI 60

DESCRIPCION	UVM ud	UVE ud	H mm	PVC	
				REF.	kg/ud
J/UNION UABPI H60	1	60	60	2/5036	0,09

Para montar la junta de unión es necesario utilizar 4 tornillos referencia 2/6467 (producto embalado en bolsas de 50).

**JUNTA DE UNIÓN BISAGRA BPI**




BPI JUB 60

DESCRIPCION	UVM ud	UVE ud	H mm	PVC	
				REF.	kg/ud
J/UNION UBBPI H60	1	60	60	2/3520	0,13

Para montar la junta de unión es necesario utilizar 4 tornillos referencia 2/6467 (producto embalado en bolsas de 50).

**CONJUNTO TORNILLO M8 DE PVC**



DESCRIPCION	UVM ud	UVE ud	PVC	
			REF.	kg/ud
J/UNION BPI 60	1	60	2/5036	0,09

Está compuesto por un tornillo con cabeza redonda y ranura antideslizamiento y por una tuerca con arandela grafilada, ambos en PVC.