

\*\*\*\* **Atenção** \*\*\*\*

Teste, caldeira, motoredutor, moinho, bomba e dosador antes de conecta-los na placa. Os conectores tem polaridade e travas de encaixe.

J2 - Aberto (NA) parada habilitada.

Cuidado, inversão de cabos, danificará a placa.

JP 4 - Cont. volumétrico

JP 1 - Moinho

JP 8 - DC Motoredutor AC Caldeira

J2 - Parada gaveta NA-para NF-não para

JP 12 - Cabo azul caldeira

JP 13 - Cabo BR ou VM bomba

JP 2 - Dosador

JP 10 - Cabo preto bomba

JP 11 - Cabo azul fusível


JP 5 - Micro gaveta

JP 14 - Micro dosador e vapor

JP 15 - Micros motoredutor

JP 3 - Sensor de temperatura

NA - Normalmente aberto  
NF - Normalmente fechado



JP 9 - NA - Acrescimento de temperatura

**Atenção: Sempre que a maquina for desligada a contagem de doses será zerada. Limpe a gaveta de borra quando ligar a maquina.**

 Placaneu DESENHADO	110 ou 220V		FSCM Nº	DWG Nº	REV.
	www.placaneu.com.br		ESCALA	NEWPLUS SUP 018M OUTUBRO 2015	0
			FOLHA		1 DE 1